


# Gervall



## ГОСТ 33984.1-2016

Комплексное решение для удовлетворения требований ГОСТ 33984.1-2016 пункта 5.6.7. - «Защита от неконтролируемого движения кабины»

В Ноябре 2018 года вступил в силу новый ГОСТ по лифтам, который предполагает наличие защиты от неконтролируемого движения кабины при открытых дверях, добиться удовлетворения этого пункта ГОСТа возможно двумя способами - блокировкой ограничителя скорости в момент когда кабина находится на этаже с открытыми дверями, либо контролем тормоза лебёдки в случае если он снабжён необходимыми контактами (такие контакты присутствуют на синхронных безредукторных приводах).

Мы полностью готовы к таким требованиям и можем предложить как комплексные решения так и отдельные компоненты:

- Ограничители скорости Aljo 2129/2130 и Еуропа снабжённые системой UCM (система предотвращения неконтролируемого движения кабины при открытых дверях)
- Двухсторонние ловители, система предполагает защиту от неконтролируемого движения кабины как вниз так и вверх, что в свою очередь требует наличия двухсторонних ловителей.
- Контроллер UCM для контроля открытия дверей кабины и блокировки ограничителя скорости.
- Безредукторную лебёдку MG600 тормоз которой снабжён необходимыми контактами для удовлетворения требования настоящего ГОСТа через контроль тормоза.
- Контроллер UCM для контроля тормоза лебёдки в случае реализации удовлетворения требований настоящего ГОСТа через контроль тормоза.

Все решения прошли необходимые испытания и уже в течении многих лет применяются в странах Европейского союза.

# Gervall



АО «Герваль-Рус»  
143500 Московская область,  
Истринский район, Город Истра, ул.  
Босова, дом 5. E-mail: [cis@gervall.com](mailto:cis@gervall.com)  
Тел: +7 (909) 944 59 49  
[www.gervall.ru](http://www.gervall.ru)